

HUR MAN INSTALLERAR SKRIVAR-/SKANNERDRIVRUTINER FÖR WINDOWS 2000 (FÖR MFC9650 ANSLUTNING VIA USB)

FÖR MFC9650 ANSLUTNING VIA USB

1. Skapa en tillfällig mapp på hårddisken, där du sparar den självuppackande filen som laddats ner, t.ex. C:\9650drv.
2. Klicka på "DOWNLOAD" för att börja nerladdningen. Spara den nerladdade filen i den tillfälliga mapp som du skapade.
3. Dubbelklicka på den självuppackande filen som du laddat ner. Filerna för drivrutinen placeras i mappen "USB_DRV/Ver100/USA".
4. Kontrollera att MFC är tillslagen och anslut sedan MFC till datorns USB-port. Windows Plug and Play(PNP) hittar nu MFC.
5. Klicka på "Nästa".
6. Klicka på "Nästa".
7. Kryssa endast "Ange sökväg" och klicka på "Nästa".
8. Klicka på "Bläddra".
9. Klicka på "USB_DRV", "Ver100" och "USA". Klicka sedan på "Öppna".
10. Klicka "OK".
11. Klicka på "Nästa".
12. Klicka på "Slutför".
13. Klicka på "Nästa".
14. Klicka på "Nästa".
15. Kryssa endast "Ange sökväg" och klicka på "Nästa".
16. Klicka "OK".
17. Klicka på "Nästa".
18. Rutan "Ingen digital signatur hittades" visas. Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" har digitala signaturer för drivrutiner som klarar deras omfattande prov. Brother ansöker just nu om WHQL-certifiering. För att fortsätta installationen, klicka på "Ja".
19. Klicka på "Slutför".
20. Klicka på "Nästa".
21. Klicka på "Nästa".
22. Kryssa endast "Ange sökväg" och klicka på "Nästa".
23. Klicka "OK".
24. Klicka på "Nästa".
25. Rutan "Ingen digital signatur hittades" visas. Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" har digitala signaturer för drivrutiner som klarar deras omfattande prov. Brother ansöker just nu om WHQL-certifiering. För att fortsätta installationen, klicka på "Ja".
26. Klicka på "Slutför". Drivrutinen för Windows 2000 har installerats.