

## DRUCKER-/SCANNERTREIBER FÜR WINDOWS2000 INSTALLIEREN (FÜR DEN BETRIEB DES MFC9650 ÜBER DIE USB-SCHNITTSTELLE)

---

### FÜR DEN BETRIEB DES MFC9650 ÜBER DEN USB-ANSCHLUSS

1. Erzeugen Sie ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte, in das Sie die heruntergeladene selbstentpackende Datei vorübergehend speichern können.

z.B. C:\9650drv

2. Klicken Sie auf "DOWNLOAD", um den Download zu starten. Speichern Sie die heruntergeladene Datei dann in dem dafür erzeugten Verzeichnis.

3. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene selbstentpackende Datei. Die Treiberdateien werden in das Verzeichnis "USB\_DRV/Ver100/USA" gestellt.

4. Vergewissern Sie sich, dass das MFC eingeschaltet ist und schließen Sie das MFC an den USB-Anschluss am PC an. Das MFC wird dann über die Windows Plug-and-Play-Funktion erkannt.

5. Klicken Sie auf "Weiter".

6. Klicken Sie auf "Weiter".

7. Wählen Sie nur "Pfad eingeben" und klicken Sie auf "Weiter".

8. Klicken Sie auf "Durchsuchen".

9. Klicken Sie auf "USB\_DRV", "Ver100" und "USA". Klicken Sie dann auf "Öffnen".

10. Klicken Sie auf "OK".

11. Klicken Sie auf "Weiter".

12. Klicken Sie auf "Weiter".

13. Klicken Sie auf "Weiter".

14. Klicken Sie auf "Weiter".

15. Wählen Sie nur "Pfad eingeben" und klicken Sie auf "Weiter".

16. Klicken Sie auf "OK".

17. Klicken Sie auf "Weiter".

18. Nun erscheint die Meldung "Digitale Signatur nicht gefunden". Das Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" liefert digitale Signaturen für Treiber, die seine hohen Anforderungen erfüllen. Brother betreibt derzeit die WHQL-Zertifizierung. Klicken Sie auf "Ja", um die Installation fortzusetzen.

19. Klicken Sie auf "Weiter".

20. Klicken Sie auf "Weiter".

21. Klicken Sie auf "Weiter".

22. Wählen Sie nur "Pfad eingeben" und klicken Sie auf "Weiter".

23. Klicken Sie auf "OK".

24. Klicken Sie auf "Weiter".

25. Nun erscheint die Meldung "Digitale Signatur nicht gefunden". Das Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" liefert digitale Signaturen für Treiber, die seine hohen Anforderungen erfüllen. Brother betreibt derzeit die WHQL-Zertifizierung. Klicken Sie auf "Ja", um die Installation fortzusetzen.

26. Klicken Sie auf "Weiter". Der Windows2000-Treiber ist jetzt installiert.