

INSTALLAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE/SCANNER PER WINDOWS2000 (PER MFC9650) UTENTI CON INTERFACCIA USB

UTENTI CON INTERFACCIA USB DI MFC9650

1. Creare una directory temporanea sull'unità disco rigido in cui salvare il file auto-estraente scaricato, ad esempio C:\9650drv.
2. Fare clic su "DOWNLOAD" per avviare il download. Memorizzare il file scaricato nella directory temporanea creata.
3. Fare doppio clic sul file auto-estraente scaricato. I file del driver verranno collocati nella directory "USB_DRV/Ver100/USA".
4. Accertarsi che l'MFC sia acceso e connesso all'interfaccia USB del PC. Il servizio Plug and Play (PNP) di Windows rileverà l'MFC.
5. Fare clic su "Avanti".
6. Fare clic su "Avanti".
7. Selezionare "Specificare un percorso" e fare clic su "Avanti".
8. Fare clic su "Sfoggia".
9. Scegliere "USB_DRV", "Ver100" e "USA". Scegliere "Apri".
10. Scegliere "OK".
11. Fare clic su "Avanti".
12. Scegliere "Fine".
13. Fare clic su "Avanti".
14. Fare clic su "Avanti".
15. Selezionare "Specificare un percorso" e fare clic su "Avanti".
16. Scegliere "OK".
17. Fare clic su "Avanti".
18. Viene visualizzata la schermata "Firma digitale non trovata". Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" offre firme digitali per i driver che superano test rigorosi. Brother sta richiedendo la certificazione WHQL. Per continuare l'installazione, scegliere "Sì".
19. Scegliere "Fine".
20. Fare clic su "Avanti".
21. Fare clic su "Avanti".
22. Selezionare "Specificare un percorso" e fare clic su "Avanti".
23. Scegliere "OK".
24. Fare clic su "Avanti".
25. Viene visualizzata la schermata "Firma digitale non trovata". Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" offre firme digitali per i driver che superano test rigorosi. Brother sta richiedendo la certificazione WHQL. Per continuare l'installazione, scegliere "Sì".
26. Scegliere "Fine". L'installazione del driver per Windows2000 è terminata.