

INSTALLATION AF PRINTER-/SCANNERDRIVER TIL WINDOWS 2000 (TIL MFC9870 MED USB-KABELTILSLUTNING)

TIL BRUGERE AF MFC9870 MED USB-KABELTILSLUTNING

1. Opret et midlertidigt bibliotek på harddisken, hvor du kan gemme den selvudpakkende fil, du henter, f.eks. C:\9870drv.
2. Klik på "DOWNLOAD" for at starte overførslen. Vælg det midlertidige bibliotek, du oprettede tidligere, så filen, du henter, gemmes der.
3. Dobbeltklik på den hentede fil for at starte udpakningen. Driverfilerne placeres i biblioteket "USB_DRV/Ver100/USA".
4. Sørg for, at din MFC er tændt, og tilslut den til pc'en med et USB-kabel. Plug and Play-funktionen (PnP) i Windows finder din MFC.
5. Klik på "Næste".
6. Klik på "Næste".
7. Marker kun afkrydsningsfeltet "Angiv en placering ", og klik på "Næste".
8. Klik på "Gennemse".
9. Klik på "Ver100" og "USA". Og klik på "Åbn".
10. Klik på "OK".
11. Klik på "Næste".
12. Klik på "Udfør".
13. Klik på "Næste".
14. Klik på "Næste".
15. Marker kun afkrydsningsfeltet "Angiv en placering ", og klik på "Næste".
16. Klik på "OK".
17. Klik på "Næste".
18. Der vises et vindue med en meddelelse om, at der ikke blev fundet en digital signatur. Microsofts WHQL (Windows Hardware Quality Lab) udsteder digitale signaturer for drivere, der består de krævende tests. Brother er i gang med at ansøge om WHQL-certificering. Klik på "Ja" for at fortsætte.
19. Klik på "Udfør".

20. Klik på "Næste".
21. Klik på "Næste".
22. Marker kun afkrydsningsfeltet "Angiv en placering ", og klik på "Næste".
23. Klik på "OK".
24. Klik på "Næste".
25. Der vises et vindue med en meddelelse om, at der ikke blev fundet en digital signatur. Microsofts WHQL (Windows Hardware Quality Lab) udsteder digitale signaturer for drivere, der består de krævende tests. Brother er i gang med at ansøge om WHQL-certificering. Klik på "Ja" for at fortsætte.
26. Klik på "Udfør". Installation af Windows 2000-driveren er gennemført.