

COMMENT INSTALLER LE PILOTE D'IMPRIMANTE/DE SCANNER POUR WINDOWS 2000 (POUR LES UTILISATEURS DU MFC9650 AVEC L'INTERFACE USB)

POUR LES UTILISATEURS DU MFC9650 AVEC L'INTERFACE USB

1. Veuillez créer un répertoire temporaire sur votre disque dur pour y sauvegarder le fichier téléchargé auto-extractible.
par ex. C:\9650drv
2. Cliquez sur "TELECHARGER" pour lancer le téléchargement. Pour sauvegarder le fichier téléchargé, sélectionnez le répertoire temporaire que vous avez créé.
3. Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé auto-extractible. Les fichiers de pilote seront placés dans le répertoire "USB_DRV/Ver100/USA".
4. Vérifiez que le MFC est allumé et branchez le MFC au PC par le biais de l'interface USB. La fonction Plug and Play de Windows détectera automatiquement le MFC.
5. Cliquez sur "Suivant".
6. Cliquez sur "Suivant".
7. Cochez uniquement l'option "Emplacement spécifique" et cliquez sur "Suivant".
8. Cliquez sur "Parcourir".
9. Cliquez sur "USB_DRV", "Ver100" et "USA". Puis cliquez sur "Ouvrir".
10. Cliquez sur "OK".
11. Cliquez sur "Suivant".
12. Cliquez sur "Terminer".
13. Cliquez sur "Suivant".
14. Cliquez sur "Suivant".
15. Cochez uniquement l'option "Emplacement spécifique" et cliquez sur "Suivant".
16. Cliquez sur "OK".
17. Cliquez sur "Suivant".
18. L'écran "Signature numérique introuvable" s'affiche. Le laboratoire WHQL de Microsoft "Windows Hardware Quality Lab" confère des signatures numériques aux pilotes qui passent un rigoureux programme d'essais. Brother vient de déposer sa demande d'homologation WHQL. Pour poursuivre l'installation, cliquez sur "Oui".
19. Cliquez sur "Terminer".
20. Cliquez sur "Suivant".
21. Cliquez sur "Suivant".
22. Cochez uniquement l'option "Emplacement spécifique" et cliquez sur "Suivant".
23. Cliquez sur "OK".
24. Cliquez sur "Suivant".
25. L'écran "Signature numérique introuvable" s'affiche. Le laboratoire WHQL de Microsoft "Windows Hardware Quality Lab" confère des signatures numériques aux pilotes qui passent un rigoureux programme d'essais. Brother vient de déposer sa demande d'homologation WHQL. Pour poursuivre l'installation, cliquez sur "Oui".
26. Cliquez sur "Terminer". Le pilote Windows 2000 est maintenant installé.